



MONOGRAFIAS

| Nº | Data | Título | Autor | Editor | Observações |
|----|------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 03 | 2013-03-12 | Folhas soltas | Maria Madalena Botelho de Medeiros | Topografia Aníbal, 2012 Ponta Delgada | Oferta do Sr. Pedro Dinis da Ponte Figueiredo |

NORMAS

| Nº | Data | Título | Autor | Editor | Observações |
|---------|------------|--|--|--|--|
| 13 | 2013-03-14 | Bitumen and bituminous binders - sampling bituminous binders | European committee for Standardization | CEN-European Committee for Standardization, 2012 Brssels | Norma Europeia EN 58/2012 |
| 14 | 2013-03-14 | Tests for general properties of aggregates – Part 5: Common equipment and calibration | European committee for Standardization | CEN-European Committee for Standardization, 2012 Brssels | Norma Europeia EN 932-5/2012 |
| 15 a 17 | 2013-03-14 | Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method; Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index; Part .8: Assessment of fines -. Sand equivalent test | European committee for Standardization | CEN-European Committee for Standardization, 2012 Brssels | Norma Europeia EN 933-1/2012; EN 933-3/2012; EN 933-8/2012 |



| | | | | | |
|---------|------------|---|--|---|---|
| 18 | 2013-03-14 | Eurocode 7 - geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing | European committee for Standardization | CEN-European Committee for Standardization, 2012 Brssels | Norma Europeia EN 1997-2/2007 |
| 19 | 2013-03-14 | Bituminous mixtures - test methods for hot mix asphalt – Part 30: Specimen preparation by impact compactor | European committee for Standardization | CEN-European Committee for Standardization, 2012 Brssels | Norma Europeia EN 12697-30/2012 |
| 20 a 23 | 2013-03-14 | Geotechnical investigation and testing - laboratory testing of soil – Part 5: Incremental loading oedometer test; Part 7: Unconfined compression test on fine-grained soil; Part 8: Uncinsolidated undrained triaxial test: Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water-saturated soil | International Standard/Technical specification | International Organization for standardization, 2004 Geneve | International Standard/Technical specification ISO/TS 17892-5/2004; ISO/TS 17892-7/2004; ISO/TS 17892-8/2004; ISO/TS 17892-9/2004 |
| 24 | 2013-03-14 | Reconnaissance et essais géotechniques - essais de sol au laboratoire - Rectificatif Technique 1 – Part 5: Essai à l'œdomètre sur sol saturé; Part 7: Essai de compression simple sur sol cohérent; Part 8: Essai triaxial non consolidé non | International Standard/Technical specification | International Organization for standardization, 2006 Geneve | International Standard/Spécification technique ISO/TS 17892-5:20004/Cor 1/2006; ISO/TS 17892-7:20004/Cor 1/2006; ISO/TS 17892-8:20004/Cor |



| | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| | | drainé; Part 9: Essai triaxial consolidé sur sol saturé | | | 1/2006; ISO/TS 17892-9:20004/Cor 1/2006 |
| 25 | 2013-03-25 | Transporte público de passageiros: Linha de autocarros interurbanos: Características e fornecimento do serviço | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Projecto de Norma Portuguesa prNP 4514/2013 |
| 26 | 2013-03-25 | Chaminés: Componentes: Conduitas interiores de betão | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Norma Portuguesa NP EN 1857/2013 |
| 27 | 2013-03-25 | Têxteis: Fibras naturais: Nomes genéricos e definições | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Norma Portuguesa NP ISO 6938/2013 |
| 28 | 2013-03-25 | Produtos pré-fabricados de betão: elementos de laje drenantes para pavimentos em estábulos | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Norma Portuguesa NP EN 12737:2004+A1/2013 |
| 29 | 2013-03-25 | Produtos pré-fabricados de betão: Sistemas de pisos com vigas e blocos – Parte 3: Abobadilhas cerâmicas | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Norma Portuguesa NP EN 15037-3:2009+A1/2013 |



PERIÓDICOS

| Nº | Data | Título | Autor | Editor | Observações |
|----|------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | 2013-03-04 | Açores Magazine – “Camélias em exposição nas Furnas” | Açor Média | Açor Média, 2013 Ponta Delgada | Nº 11766 de 03 a 09 de Março de 2013 |
| 21 | 2013-03-11 | Açores Magazine – “Happy people: Festa de dance Music” | Açor Media | Açor Media, 2013 Ponta Delgada | Nº 11767 de 10 a 16 de Março de 2013 |
| 22 | 2013-03-18 | Açores Magazine – “Folia das tunas durante El Açor” | Açor Media | Açor Media, 2013 Ponta Delgada | Nº 11768 de 17 a 23 de Março de 2013 |
| 23 | 2013-03-22 | Aggregates | Route One Pub. | Route One Pub., 2013 Horizon House | Vol. 7, Nº 1 (Jan./Feb. 2013) |
| 24 | 2013-03-21 | Boletim Informativo: Construção & Materiais | Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores | AICOPA, 2013 Ponta Delgada | Nº 92 (Mar. 2013) |
| 25 | 2013-03-22 | Boletim Informativo: IPQ | Instituto Português da Qualidade | IPQ, 2013 Caparica | Nº 86 (Mar. 2013) |
| 26 | 2013-03-25 | Açores Magazine – “Concurso de Omeletas gastronomia e solidariedade” | Açor Media | Açor Media, 2013 Ponta Delgada | Nº 11769 de 24 a 30 de Março de 2013 |



PUBLICAÇÕES DO LREC

| Nº | Data | Título | Autor | Editor | Observações |
|----|------------|---|---|--------------------------|---|
| 13 | 2013-03-04 | Resultados dos ensaios de pounçomento-flexão de abobadilhas de betão | Vidália Maria Cordeiro Miranda | LREC, 2013 Ponta Delgada | Nota Técnica 12/2013. Trabalho realizado para Herds. Agostinho Ferreira de Medeiros |
| 14 | 2013-03-06 | Parecer sobre a segurança de três moradias na Rua do Porto - Calhetas (Concelho da Ribeira Grande) | Ana Maria Mota Albergaria Pacheco Malheiro, Paulo Alexandre Pimentel Amaral | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 14/2013. Trabalho realizado para Direção Regional da Habitação |
| 15 | 2013-03-12 | Verificação de segurança de pavimento constituído por vigas metálicas embebidas em elementos em betão, na Escola Básica 1,2 António José de Ávila, na Cidade da Horta | Pedro Martinho Btelho Medeiros, Carlos Alberto Frazão Fraga | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 10/2013. Trabalho realizado para Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura |
| 16 | 2013-03-12 | Parecer sobre a estabilidade da arriba costeira sobranceira ao Porto de Pesca da Maia (S. Miguel) na sequência dos temporais de 26 de Fevereiro | Paulo Alexandre Pimentel Amaral, Ana Maria Mota Albergaria Pacheco Malheiro | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 17 2013. Trabalho realizado para Direção Regional dos Assuntos do Mar |



| | | 2013 | | | |
|----|------------|--|---|--------------------------|--|
| 17 | 2013-03-13 | Monotorização da estabilidade e eficiência do Muro do Pocinho, Ilha do Pico | José Carlos da Conceição Oliveira, Pedro Martinho Botelho Medeiros | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 13/2013. Trabalho realizado para Direcção Regional dos Assuntos do Mar |
| 18 | 2013-03-13 | Parecer sobre o estado das atuais instalações da EBS das Lajes do Pico e sobre a eventual implantação da nova EBS das Lajes na localização atual | Pedro Martinho Botelho Medeiros, José Carlos Oliveira, Ana Maria Mota de Albergaria Pacheco Malheiro | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 15/2013. Trabalho realizado para Direcção Regional da Educação |
| 19 | 2013-03-14 | Parecer sobre a segurança de umas moradias na Rua Cabo da Vila, Freguesia de Sta. Cruz, Concelho da Lagoa | Ana Maria Mota Albergaria Pacheco Malheiro, Paulo Alexandre Pimentel Amaral, Pedro Martinho Botelho Medeiros, José Carlos da Conceição Oliveira | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 16/2013. Trabalho realizado para Câmara Municipal de Lagoa |
| 20 | 2013-03-14 | Parecer sobre a utilização de Clinker como Material de Aterro, e caracterização para controlo da sua aplicação | Filipe Miguel Palma Santos Passos Marques | LREC, 2013 Ponta Delgada | Nota Técnica 18/2013. Trabalho realizado para AFA-Açores, SA |
| 21 | 2013-03-14 | Determinação dos Contaminantes Leves (Secção 14.2) - EN 1744-1:2009) | | LREC, 2013 Ponta Delgada | Nota Técnica 19/2013. Trabalho realizado para |



| | | | | | |
|----|------------|--|---|--------------------------|---|
| | | | | | Sanibritas |
| 22 | 2013-03-15 | Avaliação do risco para as moradias da Rua do Burguete na Freguesia do Faial da Terra - Ilha de S. Miguel | Ana Maria Mota de Albergaria Pacheco Malheiro, José Carlos da Conceição Oliveira, Paulo Alexandre Pimentel Amaral | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 21/2013. Trabalho realizado para Secretário Regional do Turismo e Transportes |
| 23 | 2013-03-21 | Ensaio camada de desgaste | Catarina da Silveira Elias Amaral | LREC, 2013 Ponta Delgada | Nota Técnica 22/2013. Trabalho realizado para Direção de Serviços de Estradas |
| 24 | 2013-03-21 | Parecer sobre as condições de estabilidade do talude contíguo ao Caminho de acesso às Termas da Ferraria - Ilha de S. Miguel | Paulo Alexandre Pimentel Amaral, Ana Maria Mota Albergaria Pacheco Malheiro | LREC, 2013 Ponta Delgada | Relatório 24/2013. Trabalho realizado para Direção Regional dos Assuntos do Mar |

NOTA: A CONSULTA DOS RELATÓRIOS DO LREC SÓ É PERMITIDA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ENTIDADE PARA A QUAL OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS.

Ponta Delgada, 01 de Abril de 2013

O Técnico Superior de Biblioteca e Centro de Documentação

José Joaquim Coutinho Costa